

UURINGUAKT nr 23U-AL0002

Tallinn, Tervise 20

15.08.2023

Uuringu taotleja	Ohutusjuurdluse Keskuse juhataja Märt Ots
Asjaolud	Parvlaev Estonia vraki uurimine
Menetlusasja nr	27-2/2023/3841-1
Uuringutaotlus	Koostatud: 02.08.2023 Saabunud: 03.08.2023
Uuringuks esitati	Uuringuobjekt (saadud 28.07.2023 keemiaosakonna metalli-uuringust): piklik, roostes pinnaga metallitükk
Uuringu liik	Lõhkeaine uuring
Ülesanne	1. Kas esitatud metallitükil leidub lõhkeaine jälgi? 2. Kui leidub, siis milliseid?
Ekspert	Kohtuekspert Sven Laanet Tel 6636721, e-post sven.laanet@ekei.ee

Uuringu kirjeldus

Uuringuks esitati roostes pinnaga metallitükk ligikaudse pikkusega 65 cm, ligikaudse laiusaga 14 cm laiemas ja 10 cm kitsamas otsas ning paksusega üle 1 cm laiemas ning alla 1 cm kitsamas otsas.

Uuringuobjekti pinda kitsamast otsast kuni ligikaudu poole objekti pikkuseni atsetooniga pestes võeti objektilt atsetoonilahuse proov. Proovivõtu asukoht määrati vastavalt kokkuleppele uuringu taotlejaga, objekti teist poolt ei uuritud.

Võetud proovi uuriti, kasutades Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi kinnitatud lõhkeainete uurimise meetodikat, vedelikkromatograaf-massispektromeetriga (KO-MR-AL03).

Uuringu tulemus

Uuringutulemusena ei leitud uuringuobjektilt lõhkeainete jälgi.

Märkus: uuringuks esitatud metallitükk tagastatakse uuringu taotlejale.

(allkirjastatud digitaalselt)

Sven Laanet
Ekspert